



Cher utilisateur Easton,

Easton a identifié un potentiel problème de sécurité sur les potences 4 points Easton EA 30 . Le modèle concerné peut éventuellement se fendre ou casser durant l'utilisation , c'est pour cela qu'Easton rappelle volontairement toutes les potences EA30 de 2007, 2008 et 2009 affectées.



Bien que ces potences aient passé avec succès tous les tests industriels , ce problème particulier n'était pas apparu durant ces tests. En regard de ces résultats et conformément a la politique d'Easton de produire les produits les plus sur possible , nous rappelons toutes les potences EA30 concernées et les remplacerons par la nouvelle EA30 qui a passé avec succès les contrôles qualité les plus exigeants ou une EA50 suivant disponibilité.

Les potences EA30 en question ont été vendues en paquet individuel ou montées sur des vélos complets.

#### Comment reconnaître une potence EA30 pour un échange ?

La date de production identifiera les potences EA30 concernées par le rappel. Vous trouverez ce code de production sur le coté , près de la vis de fixation inferieure de la potence sur le pivot de la fourche ( voir photo ci dessous ) .Le code de production est composé par le mois du calendrier ( identifié par une lettre de A à L ) et l'année ( identifiée par un chiffre de 7 à 9 ). Voir le tableau ci dessous pour la liste complète des repères requis pour l'identifications des potences affectées..



la potence photographiée a gauche a été produite en septembre (I) 2009 (9).

## Comment reconnaître une potence EA30 pour un échange ?

### Production Date Code

Mois	Code	Année	Code
Janvier	A	2007	7
Fevrier	B	2008	8
Mars	C	2009	9
Avril	D		
Mai	E		
Juin	F		
Juillet	G		
Aout	H		
Septembre	I		
Octobre	J		
Novembre	K		
Decembre	L		

Toutes les potences EA30 produites entre Janvier 2007 (gravées A7) et Aout 2009 (gravées H9) sont concernées par ce rappel

#### Code de production concernés par

##### le rappel :

A7	A8	A9
B7	B8	B9
C7	C8	C9
D7	D8	D9
E7	E8	E9
F7	F8	F9
G7	G8	G9
H7	H8	H9
I7	I8	
J7	J8	
K7	K8	
L7	L8	

Merci de ne plus utiliser ces potences et de les ramener a votre revendeur

### Solution :

Les utilisateurs doivent arrêter immédiatement d'utiliser leurs vélos équipés de ces potences et contacter leur revendeur pour un échange gratuit. Les potences rappelées seront remplacées par un nouvelle potence EA30 Easton ou une EA50 , suivant disponibilité.

### Contact :

**Pour de plus amples informations , contactez TRIBE S.G. a l'adresse : [retour@tribesportgroup.com](mailto:retour@tribesportgroup.com)**